

Отчет об исполнении предписаний за 2022 год:

Период проведения проверки	Наименование органа осуществившего проверку	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам
14.10.2021-27.10.2021	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области	Проверка в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)	Предписание об устранении нарушений № 2702, 2702/1 от 27.10.2021: Стены и потолки помещений с дефектами и повреждениями, следами протеканий, имеют отделку, не допускающую влажную обработку с применением моющих средств; отслоившаяся кафельная плитка на стенах; полы в варочном цехе, складского помещения имеют дефекты и повреждения; для стирки белья не выделено отдельное помещение, разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции хранятся вместе, не отобраны суточные пробы приготовленной продукции. В учебных помещениях № 301-303, 202, 203 используются скамейки вместо стульев, покрытие столов и стульев имеют дефекты и повреждения, стены и потолки с дефектами и повреждениями, следами протеканий, спортивные залы с раздевалками и на потолках и стенах трещины, в мастерских полы с отслоившейся плиткой, выбоинами, конструкция окон не обеспечивает возможность проветривания помещений в любое время года, отсутствуют	Нарушения устранены частично (срок устранения всех нарушений по предписаниями 31.12.2023)

			ограждающие устройства отопительных приборов в спортивных залах.	
21.10.2021- 26.10.2021	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области	Проверка проведена в рамках Федерального государственного пожарного надзора	Предписание об устранении нарушений от 26.10.2021 № 2480/1, 2484/1: Отсутствует акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкции чердачного пространства; не обеспечено исправное состояние ограждения кровли; в здании общежития пожарный рукав не присоединен к пожарному крану; осуществляется эксплуатация электроустановочных изделий с повреждениями в помещении столовой, спортивного зала; нет приспособлений для самозакрывания на дверях; для отделки потолков применены горючие материалы; замки на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывая изнутри без ключа; проектная документация на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения не соответствует фактически установленной системе.	Нарушения устранены

Директор



В.В.Дронь